



Denkmalpflege Schorn GmbH & Co KG

Hohenzollernring 47
50672 Köln, Deutschland

Kontakt: Dipl.-Ing. Isabelle Monnerjahn
Telefon: 0221 2724411
Telefax: 0221 2724420
E-Mail: info@schorngmbh.de
Webseite: www.denkmalpflege-schorn.de

Handwerk

Maurer und Betonbauer

Steinmetz und Steinbildhauer

Zimmerer

Fachliche Schwerpunkte und Besonderheiten des Unternehmens

Wiederherstellung und Sicherung denkmalwerter Bauten

Steinmetzarbeiten, statische Sicherung, Mauerwerkssanierung, Gewölbe, Zimmerarbeiten

Referenzen

Altstadtkirche {Monheim}:

- Neuanfertigung der durch starke Verwitterungen zerstörte Natursteinelemente der Kirche. Risse, Verwitterung und teilweise zerstörtes Fugennetz im Ziegelmauerwerk wurden saniert. Erneuerung der Mauerkrone des Dachstuhls. Herstellung einer Rampe und eines Türdurchbruchs für einen barrierefreien Zugang.
Datei: [MONHEIM, Altstadtkirche.pdf](#)
-

Filmhaus {Köln}:

- Grundsanierung der Fassade aus Ziegeln und Sandstein.
Datei: [KÖLN, Filmhaus.pdf](#)
-

Gerling Quartier FQ 15 {Köln}:

- Nutzungsänderung von einem Bürogebäude in ein Wohngebäude. Erhaltung der sehr hochwertigen Materialien und Gesamtgestaltung im Eingangsbereich, den Fluren und Treppenhaus.
Datei: [KÖLN, Gerlingquartier.pdf](#)
-

Heinzelmannchenbrunnen {Köln}:

- Erhebliche substanzielle Schäden am Natursteinbrunnen machten den Abbau der figürlichen Relief- und Schrifttafeln erforderlich. Reinigung, Festigung und Ergänzung der Tafeln in unserer Werkstatt. Vierungsarbeiten, Festigungen und Antragungen an der baulichen Struktur vor Ort. Wiederversetzung der Platten. Neue Eindichtung der Beckenschalen.
Datei: [KÖLN, Heinzelmannchen.pdf](#)
-

Herz Jesu (Düsseldorf):

- Schäden am Kirchturm durch Rissbildung und Verwitterung. Abbau der geschädigten Bereiche und Anfertigung der Neustücke als hochwertige Steinmetzarbeiten in unserer Werkstatt. Sanierung des Fugennetzes im unteren Turmbereich. Statische Sicherung des Glockenstuhls mit Rückbau der korrodierten Trägerkonstruktion und Wiedereinbau von Stahlträgern und Zimmerarbeiten.

Land- und Amtsgericht {Aachen}:

- Ausbau des historischer Fliesenbodens. Reinigung und Restaurierung der Fliesen und anschließender Wiedereinbau mit Anpassung an den originalen Bestand.
Datei: [AACHEN, Land- und Amtsgericht.pdf](#)
-

Marie-Kahle-Gesamtschule (Bonn):

- Grundsanieung der Fassade und der stark verwitterten und schalenden Natursteinelemente. Abbau der Natursteingiebel und -gauben und Sanierung in der Werkstatt. Anschließender Wiederaufbau mit neuen Verankerungen. Je nach Schadensgrad Erneuerung des Fugennetzes. Errichtung neuer Dachstühle für die Turnhalle und den Toilettenanbau.
Datei: [BONN, Marie-Kahle-Gesamtschule.pdf](#)
-

Pfarrhaus und Altes Pastorat {Wevelinghoven}:

- Denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung der Dachstühle und Deckenbalken sowie des Fachwerks.
Datei: [WEVELINGHOFEN, Pfarrhaus und Altes Pastorat.pdf](#)
-

Schloss Augustusburg {Brühl}:

- An der Terrassenanlage auf der Parkseite des UNESCO Weltkulturerbe wurde zunächst eine hölzerne Absicherung der absturzgefährdeten Balustradenelemente errichtet. Stellenweiser Auf-, Ab- und Umbau für Untersuchungsarbeiten. Grundsanieung der vorgelagerten Terrassenkonstruktion der Schlossanlage.
Datei: [Brühl, Schloß Augustusburg U.pdf](#)
-

Schloss Benrath (Düsseldorf):

- Erneuerung der nordwestlichen Terrasse von Schloss Benrath mit Pflasterung und Untergrund. Zur Nutzung des Kellergeschosses als Empfangsbereich und Garderobe wurde eine Außentreppe substanzschonend saniert. In der Rotunde wurde der Fußboden auf einen erneuerten Bodenaufbau verlegt.
Datei: [DÜSSELDORF, Schloss Benrath.pdf](#)
-

St. Peter {Düsseldorf}:

- Grundsanieung der neogotischen Fassade. Substanzschonende Fassadenreinigung und Neuverfugung des Mauerwerks. Neuversetzung der Fialen. Restaurierung und gegebenenfalls Ersetzung der stark beschädigten Kreuzblumen, -bekrönungen, Schildbogensteine und Maßwerkfenster.
Datei: [DÜSSELDORF, St. Peter.pdf](#)
-

St. Severin {Köln}:

- Grundsanieung von St. Severin mit substanzschonender Erneuerung der Natursteinfassade. Zur statischen Sicherung wurden Strebebögen und Strebepfeiler abgebaut und neu versetzt. Erneuerung der Langhaushauptanker. Zimmerarbeiten zur Dachstuhlinsandsetzung.
Datei: [KÖLN, St. Severin.pdf](#)
-

TH Claudiusstraße {Köln}:

- Wiederherstellung der historischen Brunnenanlage im Foyer des Gebäudes der Technischen Hochschule.
Datei: [KÖLN, TH Claudiusstraße.pdf](#)
-

Windmühle {Stommeln}:

- Austausch der defekten Balkenköpfe auf vier Etagen in der denkmalgeschützten Windmühle von 1864.
Datei: [STOMMELN, Windmühle.pdf](#)
-

weitere Referenzen:

- obige Referenzen spiegeln nur einen kleinen Auszug unserer Projekte wider

Zulassungskriterien

Restaurator im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk

Restaurator im Zimmererhandwerk

Qualifikationen

2000: Mitglied der Baugewerks-Innung der Stadt Köln und Rhein-Erft

2019: Ausbildungsbotschafter

2012: Präqualifikation

Handwerkskammer

zu Köln

Direktlink

<http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalspflege/x/x/x/28114>