Leykam Holzbau GmbH

Krumme Fohre 98
95359 Kasendorf, Deutschland

Kontakt: Jörg Steinhäuser
Telefon: 09228 251
Telefax: 09228 7273
E-Mail: info@leykam-holzbau.de
Webseite: www.leykam-holzbau.de

Handwerk

Zimmerer

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- Altenkunstadt, Sanierung Wohnhaus mit Stall, Neue Balkenlage, Fachwerk- und Dachsanierung.
- Burg Zwernitz, Sanspareil, Sanierung.
- Dominikanerkirche Bamberg, Sanierung Kreuzgang Ost- und Westflügel, Sanierung Dachstuhl.
- Forsthaus Tambach, Sanierung.
- Gangolfskirche, Hollfeld: Sanierung der Dachstuhls, Sanierung des Turmhelm und des darunter liegenden Fachwerkgeschosses
- Gottesackerkirche, Bayreuth: Restaurierung und Instandsetzung von Balkenlage und Dachstuhl, Schwellenaustausch wegen Hausschwamm und Sicherung Glockenturm
- Kirche, Kasendorf: Sanierung von 2 Balkenlagen und Ausbildung als Deckenscheiben mit Anschluß an das Mauerwerk
- Kirchleus 34, Kulmbach: Sanierung Dachstuhl, Balkenlage, Böden, Dacheindeckung
- Lorenzhäusla, Hollfeld: Umbau und Instandsetzung
- Museum Hummelstube, Sanierung denkmalgeschütztes Wohn- und Stallgebäude.
- Nonnenbrücke 8, Bamberg: Sanierung Balkenlage -Dach und Dacheindeckung
- Pfarrhaus, Gärtenroth: Fachwerksanierung und Sanierung Balkenlage
- Seidelsberg 3, Thurnau: Erneuerung der Dacheindeckung, Sanierung des 3-geschossigen Dachstuhls, teilweise Erneuerung der Bohlenbalkendecke
- Tanzlinde Limmersdorf, Sanierung des Tanzbodens, neues Musikantenhäusla.
- Tanzlinde, Peesten: Rekonstruktion der Fackwerkkonstruktion
- Weidendamm 35, Bamberg: Verstärkung des Dachstuhls, Einbau von Dachgauben, Ausbessern der Dachgauben

Handwerkskammer

für Oberfranken

Direktlink

http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/x/x/x/27979