Zimmerei & Holzbau Jens Kümpel

Am Wasser 20
98597 Fambach, Deutschland

Kontakt:	Jens Kümpel
Telefon:	036848 31029
Telefax:	036848 31030
E-Mail:	info@zimmerei-kuempel.de
Webseite:	www.zimmerei-kuempel.de

Handwerk

Zimmerer

Fachliche Schwerpunkte und Besonderheiten des Unternehmens

Restaurierung von historischen Holzkonstruktionen

Sicherungsarbeiten

Schnitzereien und Profilierungen

Schadenskartierung

Historische Abbundtechniken

Bekämpfende Holzschutzmaßnahmen

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- "Kulmbacher Schmiede" (1520) in Fulda, Dachsanierung und Rekonstruktion des Fachwerkbaues
  Datei: IMG_4721.JPG
- "Pfaffengasse 14" in Schmalkalden, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
  Datei: IMG_3436.JPG
- "Soldatensprung 3- 5" in Schmalkalden, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
  Datei: IMG_0326_LI.jpg
- Evangelische Kirche "Friedenskirche" Bad Liebenstein (1822), Sanierung des Kirchturmes
  Datei: IMG_6243.JPG
- Evangelische Kirche "St. Andreas" zu Witzelroda (1506), Sanierung des Kirchenschiffes
  Datei: IMG_5027.JPG
- Evangelische Kirche zu Diedorf (1785), Turminstandsetzung
  Datei: IMG_0717.JPG
- Fachwerkhaus (1592) in Stepfershausen, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkostruktion
  Datei: IMG_4719.JPG
- Fachwerkinstandsetzung am "Wanderarbeiterhaus" im Museum Kloster Veßra
  Datei: IMG_1864_LI.jpg
- Fachwerkinstandsetzung an der Dorfkirche (1680) in Wallbach
  Datei: IMG_0042_LI.jpg
- Fachwerksanierung eines Fachwerkhauses (1640) in Metzels
  Datei: 08092008604_LI.jpg
- Fachwerksanierung in Unterelsbach
  Datei: IMG_0780.JPG
- Grundschule (1877) in Brotterode-Trusetal, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
  Datei: IMG_3971.JPG
- Kath. Pfarrkirche "St. Sebastian und Laurentius" zu Kerzell, Sanierung der Turmkonstruktion, der Apsis und der Sakristei, sowie Neubau der Schallluken

Datei: IMG_7478.JPG
- Restaurierung eines denkmalgeschützten Tores am "Schmiedhof 19" in Schmalkalden
  Datei: IMG_8562.JPG
- Sanierung einer Sichtfachwerkfassade in Unterelsbach
  Datei: IMG_2008.JPG
- Turmsanierung des Simultangebäudes (1865) in Heßles
  Datei: 240420102401.jpg

Zulassungskriterien

Restaurator im Zimmererhandwerk

Qualifikationen

2011:	Sachkunde für Holzschutz am Bau
2016:	Restaurator im Zimmererhandwerk
2005:	Staatlich geprüfter Bautechniker

Handwerkskammer

Südthüringen

Direktlink

http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/x/x/x/28381