

## Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste  
der präqualifizierten Unternehmen

### Bezeichnung des Bauvorhabens:

Instandsetzung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Straß

### ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: EIGNER Bauunternehmung GmbH, Weinmarkt 7/8, 86720 Nördlingen

vertraglich gebunden als:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer

### Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung:	Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt	fhs Ingenieur GmbH
Straße / Nr.:	Pfarrgasse 2	H. Amesreiter
PLZ / Ort	86666 Burgheim	Tegelbergstr. 20, Untermeitingen Tel. 08232 5034384

### Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Neuburger Straße 13, 86666 Straß

### Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme:  Neubau  Umbau  Denkmal  
 Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4  
 Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): Netto 360.311,77€  
 Baubeginn: 08.09.2017 Fertigstellungstermin: 28.01.2019  
 (Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

### Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
111-07	Zimmerer- und Holzbauarbeiten

**stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:**

Schutzdachkonstruktion: 75m  
Geweblandenschutzdach: 740m<sup>2</sup>, Turm 180m<sup>2</sup>  
Ausbau tragende Hölzer: 22,60m<sup>3</sup>  
Nadelholz 31,30m<sup>3</sup>  
Brettschichtholz 5,6m<sup>3</sup>  
Eichenholz 5m<sup>3</sup>  
Abbund Angepasst: 286m, Turm: 102m  
Abbund neu: 260m, Turm:401m  
Erneuern Mauerlatte 58m  
Holzzapfen 469Stück  
Überkämmunge/ Überblattungen: 308Stück  
Vierungen 55 Stück  
Blattstöße: 164Stück  
Stahlteile: 1,50 to  
Aufschieblinge: 80St.  
Ausgleich Dachfläche 554m

**stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:**



Nördlingen  
Ort

19.12.2019  
Datum

Stempel / Unterschrift  
Unternehmen

**Nur vom Referenzgeber auszufüllen**

Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß ausgeführt worden
- Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden
  - Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
  - Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
  - Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden
  - Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung
    - verlief nicht reibungslos.
    - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist: Jürgen Sperlich

Tel. 096211970890 Fax 09621/97089-10 E-Mail jsperlich@fhs-ingenieure.de

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen

- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Amberg  
Ort

9.1.2020  
Datum

**fhs** fischer hollweck sperlich sperlich  
ingenieur gmbh  
Stempel / Unterschrift Referenzgeber  
Tegelbergstr. 40 - 86836 Untermeitingen  
tel. 06232 5034384 fax 06232 5034385  
untermeitingen@fhs-ingenieure.de