

Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Pfaffenhofen, St. Johannes Baptist
Denkmalpflegerische, Statische Instandsetzung Turm

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: EIGNER Bauunternehmung GmbH, Reutheweg 21, 86720 Nördlingen

vertraglich gebunden als: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Kath. Stadtpfarrei St. Johannes Baptist
Straße / Nr.: Scherer Straße 4
PLZ / Ort: 85276 Pfaffenhofen

Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Hauptplatz 45, 85276 Pfaffenhofen

Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4
Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): 324.752,00 €
Baubeginn: 17.09.2018 Fertigstellungstermin: 30.11.2019
(Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
111-07	Zimmerer- und Holzbauarbeiten

stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen:

▶ Dekontaminieren Turm ▶ Gerüstbeläge aus OSB 272 m² ▶ Dacheindeckung abnehmen 257 m²
 ▶ Schutzdachkonstruktion 52,30 m ▶ Ausbau und Abtransport tragende Hölzer 12,70 m³ ▶ Abbinden angepasst 107,14 m ▶ Abbinden neu 287 m ▶ Mauerlatten 29 m ▶ Abbund fünfkantige Balken 90 m
 ▶ Schiftersparren 215 St. ▶ Blattstöße 70 Stück, Stahlteile 1.000 kg ▶ Dielenboden 100 m²

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Spezialstaubsauger mit H Filter zur Dekontaminierung Turm
 Denkmalspfliegerische, Statische Sanierung des Dachtragwerks und Deckenbalkenlagen
 Höhe des Turms 85 m

EIGNER
 Bauunternehmung GmbH
 86720 Nördlingen, Reulheweg 21
 Telefon: 0908 97089-0
 www.eigner-bau.com
 info@eigner-bau.com

Nördlingen
 Ort

15.05.2020
 Datum

Stempel / Unterschrift
 Unternehmen

Nur vom Referenzgeber auszufüllen

- Die Leistungen sind:
- auftragsgemäß ausgeführt worden
 - Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden
 - Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
 - Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden
 - Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung
 - verlief nicht reibungslos.
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist: Herr Sperlich, fhs ingenieur-gmbh

Tel. 09621/970890 Fax 19708910 E-Mail j.sperlich@fhs-ingenieure.de

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.
 Die Richtigkeit folgender Angaben
 - stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
 - Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
 - Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
 - Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
 liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Amberg
 Ort

22.06.2020
 Datum

fhs ingenieur-gmbh
 Frühlingsstraße 16 92224 Amberg
 tel 09621 97089-0 fax 09621 97089-1
 amberg@fhs-ingenieure.de

Stempel / Unterschrift
 Referenzgeber