

Hermann Witzgall Bauunternehmen, Inh. Uwe Exner e.K.

Gartenstraße 1
95236 Stambach, Deutschland

Kontakt: Uwe Exner
Telefon: 09256 322
Telefax: 09256 8133
E-Mail: info@witzgall-bau.de
Webseite: www.witzgall-bau.de

Handwerk

Maurer und Betonbauer

Fachliche Schwerpunkte und Besonderheiten des Unternehmens

Maurermeister

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- 'Bamberger Waschsalon', Bamberg: Umfangreiche Modernisierungs- und Umbauarbeiten dieser Einzelmaßnahme zum Thema: 'Wohnen in Baberg Mitte'
- Altes Rathaus, Wirsberg: Erbaut um 1700, Sanierung der denkmalgeschützten Fassade. Es wurden u.a. 450 teilweise herauskippende Fachwerkfelder abgebrochen und neu ausgemauert
- Baudenkmal Kleinweidenmühle, Nürnberg: Fachwerkhaus im Sandsteinsockel, umfangreiche Sanierungsarbeiten
- Bürgerhaus II, Schwabach: Instandsetzung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude 'Bürgersaal' und 'Fraktionssaal'. Umfangreiche Sanierungsarbeiten in denkmalpflegerisch sensiblen Bereichen
- Evangelisch-Lutherische Kirche, Zell: Hallenkirche aus dem Jahr 1835. Sanierungsarbeiten, Putzarbeiten, Aufbau neuer Fußböden und Fundamente
- Franziskanerkloster Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein: Generalsanierung. Umbau und Sanierung des Klostergebäudes
- Fürstenhaus der Veste Coburg: Sanierung und Ausbau der Veste Coburg aus dem 13. Jahrhundert. Rückbauarbeiten, die sich über das Erdgeschoss und die vier Obergeschosse erstreckten. Die überwiegend händisch ausgeführten Arbeiten beinhalten den Ausbau von belasteten, kontaminierten Materialien unter Berücksichtigung der Technischen Regeln TRGS 519, TRGS 521 und TRGS 524
- Gebäude am Marktplatz 4, Kronach: Umbau und Modernisierung des Bürgerhauses aus dem Jahr 1530
- Gebäudeanlage Kühnlentzshof, Kronach: Umbau und Sanierung des aus 4 Gebäudeteilen bestehenden Komplexes der ehemaligen Porzellanfabrik. Aufwändige Baumeisterarbeiten unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten
- Gymnasium Ernestinum, Coburg: Umbau des in der Denkmalliste als 'dreiflügeliger gotischer Schulbau' erfassten Gebäudekomplexes. Ausführung von Abbruch- und Rohbauarbeiten
- Katholische Pfarr- und Klosterkirche, Speinshart: Von 1692 bis 1706 auf Fundamenten eines romanischen und eines gotischen Vorgängerbaues errichtete Barockkirche. Fundamentssanierungsarbeiten zur Sicherung des Bauwerks für eine möglichst umfangreiche Substanzerhaltung, unter Berücksichtigung statischer, denkmalpflegerischer und archäologischer Belange
- Kloster Waldsassen Basilikaplatz 2, Waldsassen: Zisterzienserkloster aus dem Jahre 1133. Umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Neues Schloss, Bayreuth: Abbruch-, Mauer-, Beton-, Putz-, und Estricharbeiten. Die überwiegend händisch durchgeführten Arbeiten beinhalten den Rückbau von belasteten, kontaminierten Materialien unter Berücksichtigung der Regeln TRGS 519, TRGS 521 und TRGS 524
- Wohn- und Geschäftshaus Sophienstraße 6, Bayreuth: Instandsetzung und Modernisierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes mit wertvoller historische Bausubstanz, teilweise aus dem 18.

Zulassungskriterien

Restaurator im Maurer- und Betonbauerhandwerk

Handwerkskammer

für Oberfranken

Direktlink

<http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalspflege/x/x/x/27890>