



Zimmerei & Holzbau Jens Kümpel

Am Wasser 20
98597 Fambach, Deutschland

Kontakt: Jens Kümpel
Telefon: 036848 31029
Telefax: 036848 31030
E-Mail: info@zimmerei-kuempel.de
Webseite: www.zimmerei-kuempel.de

Handwerk

Zimmerer

Fachliche Schwerpunkte und Besonderheiten des Unternehmens

Restaurierung von historischen Holzkonstruktionen

Sicherungsarbeiten

Schnitzereien und Profilierungen

Schadenskartierung

Historische Abbundtechniken

Bekämpfende Holzschutzmaßnahmen

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- "Kulmbacher Schmiede" (1520) in Fulda, Dachsanierung und Rekonstruktion des Fachwerkbaues
Datei: [IMG_4721.JPG](#)
- "Pfaffengasse 14" in Schmalkalden, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
Datei: [IMG_3436.JPG](#)
- "Soldatensprung 3- 5" in Schmalkalden, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
Datei: [IMG_0326_LI.jpg](#)
- Evangelische Kirche "Friedenskirche" Bad Liebenstein (1822), Sanierung des Kirchturmes
Datei: [IMG_6243.JPG](#)
- Evangelische Kirche "St. Andreas" zu Witzelroda (1506), Sanierung des Kirchenschiffes
Datei: [IMG_5027.JPG](#)
- Evangelische Kirche zu Diedorf (1785), Turminstandsetzung
Datei: [IMG_0717.JPG](#)
- Fachwerkhaus (1592) in Stepfershausen, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
Datei: [IMG_4719.JPG](#)
- Fachwerkinstandsetzung am "Wanderarbeiterhaus" im Museum Kloster Veßra
Datei: [IMG_1864_LI.jpg](#)
- Fachwerkinstandsetzung an der Dorfkirche (1680) in Wallbach
Datei: [IMG_0042_LI.jpg](#)
- Fachwerksanierung eines Fachwerkhauses (1640) in Metzels
Datei: [08092008604_LI.jpg](#)
- Fachwerksanierung in Unterelsbach
Datei: [IMG_0780.JPG](#)
- Grundschule (1877) in Brotterode-Trusetal, Sanierung der Dach-, Decken- und Fachwerkkonstruktion
Datei: [IMG_3971.JPG](#)
- Kath. Pfarrkirche "St. Sebastian und Laurentius" zu Kerzell, Sanierung der Turmkonstruktion, der Apsis und der Sakristei, sowie Neubau der Schallluken

Datei: [IMG_7478.JPG](#)

- Restaurierung eines denkmalgeschützten Tores am "Schmiedhof 19" in Schmalkalden

Datei: [IMG_8562.JPG](#)

- Sanierung einer Sichtfachwerkfassade in Unterelsbach

Datei: [IMG_2008.JPG](#)

- Turmsanierung des Simultangebäudes (1865) in Heßles

Datei: [240420102401.jpg](#)

Zulassungskriterien

Restaurator im Zimmererhandwerk

Qualifikationen

2011: Sachkunde für Holzschutz am Bau

2016: Restaurator im Zimmererhandwerk

2005: Staatlich geprüfter Bautechniker

Handwerkskammer

Südthüringen

Direktlink

<http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/x/x/x/28381>