

Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Statische Dachstuhlisanierung im kontaminierten Bereich nach BGR 128,
Kirche St. Peter Sandizell

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: EIGNER Bauunternehmung GmbH, Weinmarkt 7/8, 86720 Nördlingen

vertraglich gebunden als: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Peter, Pfr. Ludwig Michale
Straße / Nr.: Berg-im-Gauer-Straße 7
PLZ / Ort: 86571 Langenmosen

Ort der Ausführung (Ort, Straße)

86529 Schrobenhausen, OT Sandizell, St. Peter-Straße 36

Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4
Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): 269.896,00
Baubeginn: 20.07.2015 Fertigstellungstermin: 18.08.2017
(Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
111-07	Zimmerer- und Holzbauarbeiten
112-01	Dachdeckung/Bauabdichtung



stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Schutzdachkonstruktion:
→ 400 m²
Gewebefoliendach
→ 620 m²
Ausbauarbeiten von früheren Ertüchtigungen:
→ 61 m³ Nadelholz Fi/Ta/Lä kontaminiert AIV
→ 3 t Stahlteile
→ 3 m³ kontaminierter Bauschutt
→ 5,5 m³ Bauschutt
Denkmalgerechte Dachstuhlisanierung
→ 46 m³ Nadelholz C24
→ 5,1 m³ Brettschichtholz GL 32 c
→ 4,4 m³ Eichenholz
→ 675 m Abbund angepasst
→ 550 m Abbund neu
→ 130 Zapfenverbindungen
→ 50 Stirnversätze
→ 50 Überkämmungen
→ 190 Überblattungen
→ 230 St. Blattverbindungen (Sparren, Zerrbalken, Mauerlatte, Fünfeckschwelle etc.)
Sonstige Zimmererarbeiten
→ 320 m² Dielenbelag abnehmen und wieder einbauen
→ 320 m Ausgleich Dachfläche
→ 80 St Aufschieblinge erneuern
→ 800 kg Stahlformteile

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

[Empty box for technical or equipment-specific requirements]



Nördlingen
Ort

10.01.2018
Datum

Stempel / Unterschrift
Unternehmen



Nur vom Referenzgeber auszufüllen

Die Leistungen sind:

- auftragsgemäß ausgeführt worden
- Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden
 - Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.
 - Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.
 - Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.
- Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden
 - Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung
 - verlief nicht reibungslos.
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist: Clemens Römer / Armin Hoffbeck
 Tel. 089/6530912900 Fax 089/6530912999 E-Mail info@i-bw.de

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.
 Die Richtigkeit folgender Angaben
 - stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
 - Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
 - Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
 - Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)
 liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

München
Ort

13.02.2018
Datum

i.A.
Stempel / Unterschrift

**WOLFRUM & RÖMER
INGENIEURE**
GmbH
Hollensteinstraße 11
81245 München
Referenzgeber
Tel: 089 6530 9129-00
Fax: 089 6530 9129-99

