

Leykam Holzbau GmbH

Krumme Fohre 98
95359 Kasendorf, Deutschland

Kontakt: Jörg Steinhäuser
Telefon: 09228 251
Telefax: 09228 7273
E-Mail: info@leykam-holzbau.de
Webseite: www.leykam-holzbau.de

Handwerk

Zimmerer

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- Altenkunstadt, Sanierung Wohnhaus mit Stall, Neue Balkenlage, Fachwerk- und Dachsanierung.
 - Burg Zwernitz, Sanspareil, Sanierung.
 - Dominikanerkirche Bamberg, Sanierung Kreuzgang Ost- und Westflügel, Sanierung Dachstuhl.
 - Forsthaus Tambach, Sanierung.
 - Gangolfskirche, Hollfeld: Sanierung der Dachstuhls, Sanierung des Turmhelm und des darunter liegenden Fachwerkgeschosses
 - Gottesackerkirche, Bayreuth: Restaurierung und Instandsetzung von Balkenlage und Dachstuhl, Schwellenaustausch wegen Hausschwamm und Sicherung Glockenturm
 - Kirche, Kasendorf: Sanierung von 2 Balkenlagen und Ausbildung als Deckenscheiben mit Anschluß an das Mauerwerk
 - Kirchleus 34, Kulmbach: Sanierung Dachstuhl, Balkenlage, Böden, Dacheindeckung
 - Lorenzhäusla, Hollfeld: Umbau und Instandsetzung
 - Museum Hummelstube, Sanierung denkmalgeschütztes Wohn- und Stallgebäude.
 - Nonnenbrücke 8, Bamberg: Sanierung Balkenlage -Dach und Dacheindeckung
 - Pfarrhaus, Gärtenroth: Fachwerksanierung und Sanierung Balkenlage
 - Seidelsberg 3, Thurnau: Erneuerung der Dacheindeckung, Sanierung des 3-geschossigen Dachstuhls, teilweise Erneuerung der Bohlenbalkendecke
 - Tanzlinde Limmersdorf, Sanierung des Tanzbodens, neues Musikantenhäusla.
 - Tanzlinde, Peesten: Rekonstruktion der Fackwerkkonstruktion
 - Weidendam 35, Bamberg: Verstärkung des Dachstuhls, Einbau von Dachgauben, Ausbessern der Dachgauben
-

Handwerkskammer

für Oberfranken

Direktlink

<http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/x/x/x/27979>