



GBS GmbH

Wilhelm-Hale Str. 53
80639 München, Deutschland

Kontakt: Reinhold Thanner, Dipl.-Ing (FH)
Telefon: 089 2609691
Telefax: 089 26022920
E-Mail: info@gbs-muenchen.de
Webseite: www.gbs-muenchen.de

Handwerk

Gebäudereiniger

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- 1998 Neue Pinakothek-Ostfassade Teil 1, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 1999 Klinkenfassade Thalkirchenstraße. 7, München für Fa. Färber Stuck, Weitlstraße 13, München: Reinigung der Klinkenfassade.
 - 1999 Neue Pinakothek, Südfassaden Teil 1, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 1999 Staatskanzlei, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung an der Außenfassade.
 - 2000 Neue Pinakothek, Südfassade Teil 2, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 2001 Neue Pinakothek, Westfassade Teil 1, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 2001 Neue Pinakothek, Westfassade Teil 2, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 2002 Nürnberger Lebensversicherung: Granitsockel und Graffiti- Entfernung.
 - 2003 Neue Pinakothek, Nordfassade Teil 1, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 2004 Neue Pinakothek, Ostfassade Teil 2, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
 - 2005 Alte Pinakothek, München: Reinigungs- und Hydrophobierarbeiten an der Nordtreppe, Granit.
 - 2005 Alte Pinakothek, München: Reinigungsarbeiten zwei Löwen Muschelkalk.
 - 2005 Neue Pinakothek, Nordfassade Teil 2, München: Reinigung Sandstein und Hydrophobierung.
-

Handwerkskammer

für München und Oberbayern

Direktlink

<http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/x/x/x/28038>