



EIGNER Bauunternehmung GmbH

Reutheweg 21
86720 Nördlingen, Deutschland

Kontakt: Fridolin Wolf
Telefon: 09081 80960
Telefax: 09081 8096150
E-Mail: schneele@eigner-bau.com
Webseite: www.eigner-bau.com

Handwerk

Zimmerer

Referenzen

allgemeine Referenzen:

- Dachsanierung Mitteltrakt und Hofhäuser Jakobsstift Augsburg
Datei: [2014 Augsburg St. Jakobsstift.pdf](#)
- Dachsanierung St. Franziskus-Grundschule Neuburg
Datei: [2020 Neuburg St. Franziskus-Grundschule.pdf](#)
- Dachstuhl-sanierung Kath. Kirche St. Martin Illerberg
Datei: [2015 Illerberg Kirche Zimmerer- und Dachdeckung.pdf](#)
- Denkmalpflegerische Dachstuhl-Sanierung Spitalmühle Nördlingen
Datei: [2017 Nördlingen Spitalmühle.pdf](#)
- Finanzamt Günzburg, Generalsanierung 1. BA, Westflügel Schloß Günzburg
Datei: [2018 Günzburg Finanzamt \(Schloss\).pdf](#)
- Generalsanierung Kirche St. Otmar Elchingen
Datei: [2018 Elchingen Kirche St. Otmar.pdf](#)
- Instandsetzung Kirche Mariä Himmelfahrt Bad Tölz
Datei: [2008 Bad Tölz Kirche Mariä Himmelfahrt.pdf](#)
- Instandsetzung Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Straß
Datei: [2019 Straß Kirche.pdf](#)
- JVA Schwäbisch Gmünd, Hauptbau mit Kreuzgang
Datei: [2019 Schwäbisch Gmünd JVA.pdf](#)
- Kirche Eglosheim
Datei: [2020 Eglosheim Kirche.pdf](#)
- Kirche St. Johannes Baptist Pfaffenhofen
Datei: [2019 Pfaffenhofen Kirche.pdf](#)
- Sanierung Kirche St. Luzia Zell bei Neuburg
Datei: [2020 Neuburg St. Franziskus-Grundschule.pdf](#)
- Sanierung Kirche St. Nikolaus Stadtbergen
Datei: [2008 Stadtbergen Kirche St. Nikolaus.pdf](#)
- St. Georgs-Kirche Nördlingen Zimmererarbeiten Langhaus
Datei: [2011 Nördlingen St. Georg.pdf](#)
- Statische Dachstuhl-sanierung im kontaminierten Bereich nach BGR128 Kirche St. Peter Sandizell
Datei: [2017 Sandizell St. Peter.pdf](#)

Zulassungskriterien

2021 geprüfter Restaurator im Handwerk ()

Handwerkskammer

Schwaben

Direktlink

<http://www.restaurierung-handwerk.de/de/restaurierung-denkmalpflege/x/x/28361>