

Friedhofskreuz Oberstreu  
Tabernakelhäuschen

## Vorzustand

Das Kreuz wurde letztmalig  
11.09.1964 versetzt. Handschrift  
im Kreuz Sockel.

Zwischen zeitlich wurde das  
Kreuz nochmal restauriert. (Ca.  
vor 30 Jahre)

Grund: Die Arme wurden mit  
Edelstahldübel und Akemi  
(Polyester) am Corpus geklebt.  
1964 wurde Edelstahl und  
Akemi noch nicht eingesetzt.

Der Wermericher  
Schilfsandstein

zeigt durchlaufende Lagerrisse  
Vermutlich wurden die  
damaligen Risse vor 30 Jahren  
geschlossen einmige wurden mit  
Flex erweitert.. Es wurden auch  
Ergänzungen an den Fuß des  
Corpus, am INRI Stein und in  
Heiligenhäuschen  
vorgenommen.

An Sockel zeigen sich in den  
Fugen das aufgehen der  
Lagerrisse. Am  
Kreuzquerbalken zeigen sich  
wie beim Heiligenhäuschen  
durchgehende Lagerrisse. Die  
nach den Wiederversetzen zu  
schweren Steinschlag führen  
können.

*Wie vor drei Jahren in Oberbach  
wo ein Stück des Querbalkens  
ein 20 x 20 cm großen Stück  
aus der Sockelplatte schlug.*



Aufnahmen am alten  
Standort von 16.09.2021



## Maßnahmenkatalog:

in Abstimmung mit den Landesamts  
für Denkmalspflege.

### Tabernakelhäuschen:

Sicherung, Konservierung.  
Der Schilfsandstein quillt in den  
weichen Tonlagern auf. Dann  
wäscht sich der weichen Ton  
aus. Das Objekt zerfällt.  
Die Sicherung ist nur mit  
Massiven eingriffen von  
Edelstahl Stifte gegen den  
Lager zu erreichen. Die  
aufgehenden Schalen werden  
damit verklebt.

- Verfestigen der Weichen Sandsteinstellen. Es geht darum durch die Risse so tief wie möglich in den Stein einzudringen und den Bindemittel Verlust mit Kieselsäueester auszugleichen.
- Sicherung der Lager mit Edelstahlstiften.

- Sicherung von offenen Risse mit Kieselomörtel
- Ergänzung kleiner Fehlstellen für die Optik
- Schonend Reinigen mit Überhitzen Wasser .



10.05.2022



## Korpus:

Wurde bei der letzten Restaurierung mit Kunststoff (Brennbar) ergänzt.

Nach der Reinigung von Flechtern sichtbar.


Retuschieren der Kunststoffteile.

Austausch der Korpusbefestigung

Eisennägel der Arme, Kopf abgeschnitten, Gewinde eingepohrt und mit Edelstahlstift befestigt.



Nach der Reinigung



Vorfestigen Sandender Stellen - Festigen der Substanz vor der Reinigung. Risse injizieren



Nach der Reinigung. Ansicht neue Verklebungen



Alte Bohrlöcher untersuchen, keine Eisenteile nur verfüllt



Bruchstellen sowie Bruchnähte verkleben. Aufgehendes Lager gegen das Lager vorsichtige anbohren. Edelstahl-nadel setzen mit Kiesel-solmörtel schliessen

# Restaurierungsbericht für das Denkmalamt

17.11.2022 Seite 5

Friedhofskreuz Oberstreu  
Tabernakelhäuschen



# Restaurierungsbericht für das Denkmalamt Friedhofskreuz Oberstreu an neue Standort in Friedhof

17.11.2022 Seite 6

Kreuz an neuen Standort versetzen mit neuen Querbalken. 25.10.2022

- Reinigung des Objektes
- Kreuzquerbalken erneuern
- Risse injizieren und mit Restauriermörtel schließen
- Ergänzungen bzw. Fehlstellen mit Restauriermörtel antragen
- Schalen mit verkleben
- Auftragen einer Schlämmlasur über das ganze Objekt





Zulage:

Auf der rechten Seite unten und am Sockel hinten, sind Ergänzung von Fehlstellen für die Optik am 15.11. 2022 und 16.11.2022 vorgenommen worden.



Nach Auftrag von Mineros. Ergänzungen sind in den Bilder sichtbar



Ergebnis nach überarbeiten

