

## Referenz Einzelleistung

(Leistungen im eigenen Betrieb)

zur Aufnahme in die Liste  
der präqualifizierten Unternehmen

### Bezeichnung des Bauvorhabens:

Denkmalpflegerische Sanierung Dachtragwerk  
JVA Schwäbisch Gmünd, Hauptbau mit Kreuzgang

### ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

Name: EIGNER Bauunternehmung GmbH, Reutheweg 21, 86720 Nördlingen

vertraglich gebunden als:  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer

### Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: Vermögen und Bau Baden-Württemberg  
Straße / Nr.: Rektor-Klaus-Straße 76  
PLZ / Ort: 73525 Schwäbisch Gmünd

### Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Herlikhofer Straße 19, 73525 Schwäbisch Gmünd

### Informationen zur Baumaßnahme:

Art der Baumaßnahme:  Neubau  Umbau  Denkmal  
Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4  
Auftragswert der nachgenannten Leistungen (€): 647.553,36 €  
Baubeginn: 15.10.2018 Fertigstellungstermin: 16.12.2019  
(Monat / Jahr) (Monat / Jahr)

### Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
111-07	Zimmerer- und Holzbauarbeiten



**stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:**

▶ Staubschutzwände 290 m<sup>2</sup>, ▶ Witterungsschutz 420 m<sup>2</sup>, ▶ Fußboden Nadelholz Bretter 950 m<sup>2</sup>,  
 ▶ Bauschnittholz Fichte 63,49 m<sup>3</sup>, ▶ Balken abbrechen 2.320 m ▶ Deckenbalken instandsetzen durch Prothese 305 Stück, ▶ Sparren teilerneuern 590 m, ▶ Sparren instandsetzen durch Prothesen 219 St.  
 ▶ Aufschieblinge erneuern 138 Stück, ▶ Wetterschutzdach 232,65 m,  
 ▶ profilierter Gesimsbalken 13,30 m

**stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:**

Denkmalpflegerische Dachtragwerksanierung  
 Arbeiten im kontaminierten Bereich  
 Arbeiten unter den Auflagen der JVA



Nördlingen  
Ort

15.05.2020  
Datum

Stempel / Unterschrift  
Unternehmen

**Nur vom Referenzgeber auszufüllen**

Die Leistungen sind:  
 auftragsgemäß ausgeführt worden  
 Im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden  
      Der Auftragnehmer musste zur Leistungserfüllung angehalten werden.  
      Der Auftragnehmer musste mehrfach zur Leistungserfüllung angehalten werden.  
      Dem Auftragnehmer musste Kündigung angedroht werden.  
      Die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert.  
 Nicht auftragsgemäß ausgeführt worden  
 Die weitere Abwicklung des Auftrags wie die Abrechnung  
      verlief nicht reibungslos.  
      Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.

Ansprechpartner ist: Susanne Buse

Tel. 07171/ 602-488 Fax \_\_\_\_\_ E-Mail susanne.buse@vbv.bwl.de

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.  
 Die Richtigkeit folgender Angaben  
 - stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen  
 - Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer  
 - Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke  
 - Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)  
 liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich nicht bestätigt.

Vermögen und Bau Baden-Württemberg  
 Amt Schwäbisch Gmünd  
 Rektor-Klaus-Str. 76 · 73525 Schwäbisch Gmünd  
 Tel. (07171) 602-453 · Fax (07171) 602-459

*Buse*  
Buse

Schwäbisch Gmünd  
Ort

23.06.2020  
Datum

Stempel / Unterschrift  
Referenzgeber